


Carte 3.2.1.

Sédimentation dans le sous-bassin versant de la rivière Matambin

Érosion dans le sous-bassin versant de la rivière Matambin

Qualité des bandes riveraines dans le sous-bassin versant de la rivière Matambin



Sédimentation	
● (vert)	Nulle
● (rouge)	Présente

Érosion	
● (vert)	Nulle
● (jaune)	Faible
● (orange)	Moyenne
● (rouge)	Forte

Bande riveraine	
● (rouge)	Nulle
● (jaune)	1 à 5 mètres
● (orange)	6 à 10 mètres
● (vert)	Plus de 10 mètres


Plan directeur de l'eau 2014



Conception:
Justine Giroux, AGIR Maskinongé
B.Sc. Biologie et Écologie

Sources:
Gouvernement du Québec
Teknika-HBA

9 Décembre 2013



Projection - NAD 1983 UTM Zone 18N

Légende

- Route
- Cours d'eau
- Lac
- Sous-bassin versant de la rivière Matambin