


Carte 3.3.2.

Sédimentation dans le sous-bassin versant des environs immédiats du lac Maskinongé

Érosion dans le sous-bassin versant des environs immédiats du lac Maskinongé


Qualité des bandes riveraines dans le sous-bassin versant des environs immédiats du lac Maskinongé




| Sédimentation | |
|---------------|----------|
| ● (vert) | Nulle |
| ● (rouge) | Présente |



| Érosion | |
|------------|---------|
| ● (vert) | Nulle |
| ● (jaune) | Faible |
| ● (orange) | Moyenne |
| ● (rouge) | Forte |



| Bande riveraine | |
|-----------------|-------------------|
| ● (rouge) | Nulle |
| ● (orange) | 1 à 5 mètres |
| ● (jaune) | 6 à 10 mètres |
| ● (vert) | Plus de 10 mètres |



Légende

- Route
- Cours d'eau
- Lac
- Sous-bassin versant des environs immédiats du lac Maskinongé